



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

KomByggSol jämfört med Sun4Energy

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/sun4energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+35,8 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

21,3 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

4,1 pp skillnad

Sun4Energy ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

12,2 % icke-godkända punkter för Sun4Energy, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+35,8 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av KomByggSols offentliga besiktningar är godkända


KomByggSol

40 %



Sun4Energy

4,2 %



KomByggSol

5

besiktningar

Sun4Energy

48


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

KomByggSol Sun4Energy




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sun4Energy	KomByggSol
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	76,8 %	98,1 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	78,4 %	94,5 %
Optimerare	24 granskade kontrollpunkter	93,7 %	100 %
Växelriktare	111 granskade kontrollpunkter	87,8 %	91,9 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Batteri	9 granskade kontrollpunkter	94,5 %	77,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KomByggSol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sun4Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/sun4energy

