



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kopernicus jämfört med Celler AB

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 10 % för Celler AB.

13,4 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

1,8 pp skillnad

Cellera AB ligger närmast Kopernicus vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter för Celler AB, jämfört med 2,7 % för Kopernicus.

+31,3 pp


Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Celler AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända




Kopernicus
16
besiktningar

Cellera AB
10
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Kopernicus  Cellera AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Kopernicus
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	74,1 %	87,5 %
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	84,1 %	90,7 %
Växelriktare	342 granskade kontrollpunkter	87,3 %	93,9 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	89,7 %	95,9 %
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	95,5 %	97,3 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	100 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/cellera-ab

