



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kopernicus jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/dalhem-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

4,2 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Dalhem Sol.

2,4 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Kopernicus.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända


Kopernicus

31,3 %



Dalhem Sol

0 %



Kopernicus

16

besiktningar


Dalhem Sol

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kopernicus ■ Dalhem Sol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dalhem Sol	Kopernicus
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	83,3 %	87,5 %
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	87 %	90,7 %
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	94,9 %	97,3 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	96,3 %	95,9 %
Växelriktare	342 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Kopernicus Dalhem Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Dalhem Sol	Kopernicus
Skåne län	8 respektive 7 besiktningar	0 %	50 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kopernicus och Dalhem Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/dalhem-sol

