



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Kopernicus jämfört med Moveco

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/moveco



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+7,5 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 23,8 % för Moveco.

1,1 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,2 % för Moveco.

5,2 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för Kopernicus.

+17 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar


31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Moveco.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända

Kopernicus 31,3 %



Moveco 23,8 %



Kopernicus

16

besiktningar


Moveco

42

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Kopernicus  Moveco



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Moveco	Kopernicus
Växeriktare	342 granskade kontrollpunkter	92,8 %	93,9 %
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	96,2 %	97,3 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,9 %
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	90,6 %	87,5 %
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	95,9 %	90,7 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	80 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Moveco jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/moveco

