



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Kopernicus jämfört med Penthon

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

4,5 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

9,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

2,3 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,1 % för Kopernicus.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända


Kopernicus

31,3 %



Penthon

0 %



Kopernicus

16

besiktningar


Penthon

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Kopernicus ■ Penthon


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Kopernicus
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	86,2 %	90,7 %
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	95,8 %	97,3 %
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	87,1 %	87,5 %
Växeriktare	342 granskade kontrollpunkter	95,8 %	93,9 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	98,2 %	95,9 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	80,6 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/penthon

