



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kopernicus jämfört med Prio Solar

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/prio-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

5 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för Prio Solar.

4,1 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,1 % för Kopernicus.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Prio Solar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända


Kopernicus

31,3 %



Prio Solar

0 %



Kopernicus

16

besiktningar


Prio Solar

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Kopernicus  Prio Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Prio Solar	Kopernicus
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	92,3 %	97,3 %
Växeriktare	342 granskade kontrollpunkter	93,1 %	93,9 %
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	91,7 %	90,7 %
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	89,6 %	87,5 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	100 %	95,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Kopernicus Prio Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Prio Solar	Kopernicus
Skåne län	8 respektive 3 besiktningar	0 %	50 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kopernicus och Prio Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Prio Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/prio-solar

