



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kopernicus jämfört med Sol i Väst

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

19,1 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

9,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

0,8 pp skillnad

Sol i Väst ligger närmast Kopernicus vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 4,1 % för Kopernicus.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol i Väst.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända


Kopernicus

31,3 %



Sol i Väst

0 %



Kopernicus

16

besiktningar


Sol i Väst

36

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Kopernicus  Sol i Väst

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Sol i Väst	Kopernicus
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	71,6 %	90,7 %
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	78,2 %	87,5 %
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	90,7 %	97,3 %
Växeriktare	342 granskade kontrollpunkter	91,2 %	93,9 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	95,1 %	95,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sol i Väst	Kopernicus
Skåne län	8 respektive 6 besiktningar	0 %	50 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kopernicus och Sol i Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/sol-i-vast

