



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Kopernicus jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+35,4 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 31,3 % för Kopernicus.

2,6 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

9,3 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,5 % för Kopernicus.

+2 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar


33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 31,3 % för Kopernicus.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända

Kopernicus 31,3 %



Solar Collect AB 66,7 %



Kopernicus

16

besiktningar


Solar Collect AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kopernicus ■ Solar Collect AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Collect AB	Kopernicus
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	93,3 %	95,9 %
			
Växelriktare	342 granskade kontrollpunkter	95,7 %	93,9 %
			
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	93,5 %	90,7 %
			
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	96,8 %	87,5 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Kopernicus Solar Collect AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/solar-collect-ab

