



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kopernicus jämfört med Solcellen.nu

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/solcellennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+30,4 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

5,8 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

3,3 pp skillnad

Solcellen.nu ligger närmast Kopernicus vid installation av tillbehör

7,4 % icke-godkända punkter för Solcellen.nu, jämfört med 4,1 % för Kopernicus.

+30,4 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

31,3 %

av Kopernicuss offentliga besiktningar är godkända


Kopernicus

31,3 %



Solcellen.nu

0,9 %



Kopernicus

16

besiktningar


Solcellen.nu

108

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Kopernicus  Solcellen.nu

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Solcellen.nu	Kopernicus
Batteri	183 granskade kontrollpunkter	91,5 %	97,3 %
Solpaneler	204 granskade kontrollpunkter	85,8 %	90,7 %
Växelriktare	342 granskade kontrollpunkter	89,2 %	93,9 %
Montagesystem	288 granskade kontrollpunkter	83,3 %	87,5 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	92,6 %	95,9 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	85,7 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solcellen.nu	Kopernicus
Skåne län	8 respektive 24 besiktningar	0 %	50 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kopernicus och Solcellen.nu.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kopernicus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kopernicus/data/jamfor/solcellennu

