



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kraftringen jämfört med Energihem

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/energihem



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,4 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 17,6 % för Energihem.

11 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 24 % för Energihem.

2,3 pp skillnad

Energihem ligger närmast Kraftringen vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter för Energihem, jämfört med 8,2 % för Kraftringen.

+8,2 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,8 % för Energihem.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Krafteringens offentliga besiktningar är godkända


Krafteringen

20 %



Energihem

17,6 %



Krafteringen

5

besiktningar


Energihem

17

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kraftringen ■ Energihem


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energihem	Kraftringen
Montagesystem	92 granskade kontrollpunkter	76 %	87 %
			
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	86,8 %	94,5 %
			
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	89,5 %	91,8 %
			
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	85,2 %	80 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Kraftringen Energi hem



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Energihem	Kraftringen
Skåne län	5 respektive 3 besiktningar	0 %	20 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kraftringen och Energihem.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kraftringen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energihem jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/energihem

