



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kraftringen jämfört med Prio Solar

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/prio-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

1,4 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,9 % för Prio Solar.

2,6 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Kraftringen.

+20 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Prio Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Krafrtingens offentliga besiktningar är godkända


Krafrtingen

20 %



Prio Solar

0 %



Krafrtingen

5

besiktningar

Prio Solar




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Kraftringen  Prio Solar

2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 1 st
2024		100 % 1 st	0 % 1 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.




Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Prio Solar	Kraftringen
Växeriktare	145 granskade kontrollpunkter	93,1 %	94,5 %
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	91,7 %	91,8 %
Montagesystem	92 granskade kontrollpunkter	89,6 %	87 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Kraftringen Prio Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Prio Solar	Kraftringen
Skåne län	5 respektive 3 besiktningar	0 %	20 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kraftringen och Prio Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kraftringen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Prio Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/prio-solar

