



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kraftringen jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,7 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 20 % för Krafringen.

9,8 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Krafringen.

1,2 pp skillnad

Krafringen ligger närmast Solar Collect AB vid installation av växelriktare

5,5 % icke-godkända punkter för Krafringen, jämfört med 4,3 % för Solar Collect AB.

+13,3 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 20 % för Krafringen.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Krafrtingens offentliga besiktningar är godkända

Krafrtingen

20 %



Solar Collect AB

66,7 %



Krafrtingen

5

besiktningar


Solar Collect AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Kraftringen  Solar Collect AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Collect AB	Kraftringen
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	95,7 %	94,5 %
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	93,5 %	91,8 %
Montagesystem	92 granskade kontrollpunkter	96,8 %	87 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kraftringen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/solar-collect-ab

