



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kraftringen jämfört med Solsystem Sverige AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/solsystem-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,2 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 4,8 % för Solsystem Sverige AB.

10,7 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,9 % för Solsystem Sverige AB.

4,1 pp skillnad

Solsystem Sverige AB ligger närmast Kraftringen vid installation av växelriktare

9,6 % icke-godkända punkter för Solsystem Sverige AB, jämfört med 5,5 % för Kraftringen.

+18,4 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,6 % för Solsystem Sverige AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Krafrtingens offentliga besiktningar är godkända


Krafrtingen

20 %



Solsystem Sverige AB

4,8 %



Krafrtingen

5

besiktningar

Solsystem Sverige AB

62


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Kraftringen  Solsystem Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solsystem Sverige AB	Kraftringen
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	81,1 %	91,8 %
Montagesystem	92 granskade kontrollpunkter	79,2 %	87 %
Växeriktare	145 granskade kontrollpunkter	90,4 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Kraftringen Solsystem Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solsystem Sverige AB	Kraftringen
Skåne län	5 respektive 20 besiktningar 5 %	20 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kraftringen och Solsystem Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kraftringen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solsystem Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/solsystem-sverige-ab

