



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kraftringen jämfört med SunRoof Sverige AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/sunroof-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5 pp

SunRoof Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 20 % för Krafringen.

12,2 pp

Krafringen har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,7 % för SunRoof Sverige AB.

+20 pp

Krafringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för SunRoof Sverige AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Krafrtingens offentliga besiktningar är godkända


Krafrtingen

20 %



SunRoof Sverige AB

25 %



Krafrtingen

5

besiktningar

SunRoof Sverige AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Kraftringen SunRoof Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.




Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunRoof Sverige AB	Kraftringen
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	71,4 %	91,8 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	82,3 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Kraftringen SunRoof Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kraftringen är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunRoof Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/sunroof-sverige-ab

