



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Kungälv Närenergi AB jämfört med 1KOMMA5°

2021–2025

---

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/1komma5](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/1komma5)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +45,6 pp

**Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar**

50 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

### 10,5 pp

**Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,2 % för 1KOMMA5°.

### 3,9 pp skillnad

**1KOMMA5° ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör**

3,9 % icke-godkända punkter för 1KOMMA5°, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

### +45 pp

**Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.

**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 50 %

av Kungälv Närenergi ABs offentliga besiktningar är godkända


Kungälv Närenergi AB

50 %



1KOMMA5°

4,4 %



Kungälv Närenergi AB

**4**

besiktningar

1KOMMA5°

**360**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Kungälv Närenergi AB 1KOMMA5°



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | 1KOMMA5° | Kungälv Närenergi AB |
|----------------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Solpaneler</b>    | 64 granskade kontrollpunkter  | 84,8 %   | <b>95,3 %</b>        |
| <b>Montagesystem</b> | 85 granskade kontrollpunkter  | 82,1 %   | <b>90,6 %</b>        |
| <b>Växelriktare</b>  | 156 granskade kontrollpunkter | 92,5 %   | <b>99,4 %</b>        |
| <b>Tillbehör</b>     | 48 granskade kontrollpunkter  | 96,1 %   | <b>100 %</b>         |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Kungälv Närenergi AB 1KOMMA5°



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                  | 1KOMMA5°                     | Kungälv Närenergi AB |
|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Västra Götalands län | 4 respektive 38 besiktningar | 5,3 %<br><b>50 %</b> |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kungälv Närenergi AB och 1KOMMA5°.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kungälv Närenergi AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

1KOMMA5° jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/1komma5](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/1komma5)

