



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kungälv Närenergi AB jämfört med KomByggSol

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 40 % för KomByggSol.

7,5 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

3,9 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,4 % för Kungälv Närenergi AB.

+10 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 40 % för KomByggSol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

50 %

av Kungälv Närenergi ABs offentliga besiktningar är godkända


Kungälv Närenergi AB

50 %



KomByggSol

40 %



Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar


KomByggSol

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Kungälv Närenergi AB  KomByggSol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	Kungälv Närenergi AB
Växelriktare	156 granskade kontrollpunkter	91,9 %	99,4 %
Tillbehör	48 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Solpaneler	64 granskade kontrollpunkter	98,1 %	95,3 %
Montagesystem	85 granskade kontrollpunkter	94,5 %	90,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Kungälv Närenergi AB KomByggSol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kungälv Närenergi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/kombyggisol

