



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kungälv Närenergi AB jämfört med Nordpolen Energi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/nordpolen-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+47,3 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

18,1 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,8 % för Nordpolen Energi.

6,6 pp skillnad

Nordpolen Energi ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör

6,6 % icke-godkända punkter för Nordpolen Energi, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

+47,3 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

50 %

av Kungälv Närenergi ABs offentliga besiktningar är godkända


Kungälv Närenergi AB

50 %



Nordpolen Energi

2,7 %



Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar


Nordpolen Energi

74

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kungälv Närenergi AB ■ Nordpolen Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nordpolen Energi	Kungälv Närenergi AB
Solpaneler	64 granskade kontrollpunkter	77,2 %	95,3 %
Växeriktare	156 granskade kontrollpunkter	83,1 %	99,4 %
Montagesystem	85 granskade kontrollpunkter	77,4 %	90,6 %
Tillbehör	48 granskade kontrollpunkter	93,4 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Kungälv Närenergi AB Nordpolen Energi



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Nordpolen Energi		Kungälv Närenergi AB	
Västra Götalands län	4 respektive 33 besiktningar		3 %	50 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kungälv Närenergi AB och Nordpolen Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kungälv Närenergi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nordpolen Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/nordpolen-energi

