



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kungälv Närenergi AB jämfört med Soltjänst Sverige AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,7 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 33,3 % för Soltjänst Sverige AB.

9,3 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

2 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,4 % för Kungälv Närenergi AB.

+16,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 50 % för Kungälv Närenergi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

50 %

av Kungälv Närenergi ABs offentliga besiktningar är godkända


Kungälv Närenergi AB

50 %



Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar

Soltjänst Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kungälv Närenergi AB ■ Soltjänst Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soltjänst Sverige AB	Kungälv Närenergi AB
Solpaneler	64 granskade kontrollpunkter	86 %	95,3 %
Växelriktare	156 granskade kontrollpunkter	99,2 %	99,4 %
Tillbehör	48 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Montagesystem	85 granskade kontrollpunkter	92,6 %	90,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Kungälv Närenergi AB Soltjänst Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Soltjänst Sverige AB	Kungälv Närenergi AB
Västra Götalands län	4 respektive 3 besiktningar 33,3 %	50 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kungälv Närenergi AB och Soltjänst Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kungälv Närenergi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soltjänst Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab

