



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Kungälv Närenergi AB jämfört med Soolar

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/soolar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+47,3 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 2,7 % för Soolar.

16,5 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,2 % för Soolar.

5,5 pp skillnad

Soolar ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör

5,5 % icke-godkända punkter för Soolar, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

+47,3 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Soolar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

50 %

av Kungälv Närenergi ABs offentliga besiktningar är godkända


Kungälv Närenergi AB

50 %



Soolar

2,7 %



Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar


Soolar

37

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kungälv Närenergi AB ■ Soolar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soolar	Kungälv Närenergi AB
Solpaneler	64 granskade kontrollpunkter	78,8 %	95,3 %
Montagesystem	85 granskade kontrollpunkter	75,4 %	90,6 %
Växelriktare	156 granskade kontrollpunkter	89,9 %	99,4 %
Tillbehör	48 granskade kontrollpunkter	94,5 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Kungälv Närenergi AB Soolar



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Soolar	Kungälv Närenergi AB
Västra Götalands län	4 respektive 15 besiktningar	0 %	50 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kungälv Närenergi AB och Soolar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kungälv Närenergi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/solar

