



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Kungälv Närenergi AB jämfört med Suntex

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/suntex



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Suntex.

19,2 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,8 % för Suntex.

10,7 pp skillnad

Suntex ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Suntex.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

50 %

av Kungälv Närenergi ABs offentliga besiktningar är godkända


Kungälv Närenergi AB

50 %



Suntex

0 %



Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar

Suntex

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Kungälv Närenergi AB ■ Suntex




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Suntex	Kungälv Närenergi AB
Växelriktare	156 granskade kontrollpunkter	80,2 %	99,4 %
Montagesystem	85 granskade kontrollpunkter	72,9 %	90,6 %
Solpaneler	64 granskade kontrollpunkter	78,8 %	95,3 %
Tillbehör	48 granskade kontrollpunkter	89,3 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kungälv Närenergi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Suntex jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kungalv-narenergi-ab/data/jamfor/suntex

