



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Landskrona ELIT Teknik jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

---

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +50 pp

**Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar**

50 % godkända, jämfört med 0 % för Landskrona ELIT Teknik.

### 38,8 pp

**Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

9,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 48,2 % för Landskrona ELIT Teknik.

### 0 pp skillnad

**Landskrona ELIT Teknik ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter för Landskrona ELIT Teknik, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

### +50 pp

**Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Landskrona ELIT Teknik.


## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av Landskrona ELIT Teknics offentliga besiktningar är godkända

Landskrona ELIT Teknik

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



Landskrona ELIT Teknik

4

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Landskrona ELIT Teknik ■ Kungälv Närenergi AB





År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Kungälv Närenergi AB Landskrona ELIT Teknik

|                                                                                     |                              |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 15 granskade kontrollpunkter | 100 %  | <b>100 %</b>  |
|    |                              |        |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 94 granskade kontrollpunkter | 99,4 % | <b>88,3 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 44 granskade kontrollpunkter | 95,3 % | <b>70,5 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 56 granskade kontrollpunkter | 90,6 % | <b>51,8 %</b> |
|  |                              |        |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Landskrona ELIT Teknik är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab)

