



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Landskrona ELIT Teknik jämfört med Öresundskraft

2021–2025

---

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/oresundskraft](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/oresundskraft)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +20 pp

**Öresundskraft har högre andel godkända besiktningar**

20 % godkända, jämfört med 0 % för Landskrona ELIT Teknik.

### 37,2 pp

**Öresundskraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

11 % icke-godkända punkter, jämfört med 48,2 % för Landskrona ELIT Teknik.

### 4,6 pp skillnad

**Landskrona ELIT Teknik ligger närmast Öresundskraft vid installation av växelriktare**

11,7 % icke-godkända punkter för Landskrona ELIT Teknik, jämfört med 7,1 % för Öresundskraft.

### 0 %

**Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma**

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Landskrona ELIT Teknics offentliga besiktningar är godkända


Landskrona ELIT Teknik

0 %



Öresundskraft

20 %



Landskrona ELIT Teknik

**4**

besiktningar

Öresundskraft

**5**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Landskrona ELIT Teknik ■ Öresundskraft




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp  |                              | Öresundskraft | Landskrona | ELIT Teknik |
|---------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|
| Växelriktare  | 94 granskade kontrollpunkter | 92,9 %        | 88,3 %     |             |
| Solpaneler    | 44 granskade kontrollpunkter | 88,9 %        | 70,5 %     |             |
| Montagesystem | 56 granskade kontrollpunkter | 89 %          | 51,8 %     |             |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län       | Öresundskraft Landskrona ELIT Teknik |      |     |
|-----------|--------------------------------------|------|-----|
| Skåne län | 4 respektive 5 besiktningar          | 20 % | 0 % |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Landskrona ELIT Teknik och Öresundskraft.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Landskrona ELIT Teknik är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Öresundskraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/oresundskraft](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/oresundskraft)

