



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Malmö Energi jämfört med Neolar

2021–2025

28 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/malmo-energi/data/jamfor/neolar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+60,7 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 0 % för Neolar.

22,3 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Neolar.

5,4 pp skillnad

Neolar ligger närmast Malmö Energi vid installation av växelriktare

6,5 % icke-godkända punkter för Neolar, jämfört med 1,1 % för Malmö Energi.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Neolar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

60,7 %

av Malmö Energis offentliga besiktningar är godkända


Malmö Energi

60,7 %



Neolar

0 %



Malmö Energi

28

besiktningar


Neolar

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Malmö Energi  Neolar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Neolar	Malmö Energi
Montagesystem	698 granskade kontrollpunkter	75 %	97,3 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Solpaneler	508 granskade kontrollpunkter	84,4 %	98,6 %
Växeloriktare	442 granskade kontrollpunkter	93,5 %	98,9 %
Tillbehör	308 granskade kontrollpunkter	100 %	99,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Malmö Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Neolar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/malmo-energi/data/jamfor/neolar

