



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Malmö Energi jämfört med Solebra AB

2021–2025

28 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/malmo-energi/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+60,7 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

10,4 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Solebra AB.

2,5 pp skillnad

Solebra AB ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

2,8 % icke-godkända punkter för Solebra AB, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

60,7 %

av Malmö Energis offentliga besiktningar är godkända


Malmö Energi

60,7 %



Solebra AB

0 %



Malmö Energi

28

besiktningar

Solebra AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Malmö Energi Solebra AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	Malmö Energi
Solpaneler	508 granskade kontrollpunkter	88,2 %	98,6 %
Montagesystem	698 granskade kontrollpunkter	89,8 %	97,3 %
Batteri	867 granskade kontrollpunkter	93,2 %	99,8 %
Växeriktare	442 granskade kontrollpunkter	95,2 %	98,9 %
Tillbehör	308 granskade kontrollpunkter	97,2 %	99,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Malmö Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/malmo-energi/data/jamfor/solebra-ab

