



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Mariapark Sol jämfört med genomsnittet

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

4,1 pp färre fel

**Mariapark Sol presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
tillbehör**

0 % icke-godkända punkter mot 4,1 % för genomsnittet.

3 besiktningar

**Mariapark Sol har 3 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 3 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Mariapark Sol

3

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar


Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Mariapark Sol ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Mariapark Sol
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
			
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	89 %	91,8 %
			
Batteri	139 granskade kontrollpunkter	96,3 %	95,7 %
			
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	85,3 %	79,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Mariapark Sol
Skåne län	3 respektive 1 249 besiktningar	8,5 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Mariapark Sol och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data

