



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Mariapark Sol jämfört med Affärsverken Karlskrona

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/affarsverken-karlskrona



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+28,6 pp

Affärsverken Karlskrona har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

10,1 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,3 % för Affärsverken Karlskrona.

0 pp skillnad

Affärsverken Karlskrona ligger närmast Mariapark Sol vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Affärsverken Karlskrona, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

+28,6 pp

Affärsverken Karlskrona har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Affärsverken Karlskrona

28,6 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Affärsverken Karlskrona

7

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Mariapark Sol ■ Affärsverken Karlskrona


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 4 st
2024		0 % 1 st	100 % 2 st
2025		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Affärsverken Karlskrona	Mariapark Sol
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	81,7 %	91,8 %
			
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	75,8 %	79,7 %
			
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Affärsverken Karlskrona jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/affarsverken-karlskrona

