



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariapark Sol jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/dalhem-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

4,8 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Dalhem Sol.

3,6 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Dalhem Sol

0 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Dalhem Sol





7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Mariapark Sol  Dalhem Sol

2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		- 0 st	0 % 4 st
2024		0 % 1 st	0 % 1 st
2025		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dalhem Sol	Mariapark Sol
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	87 %	91,8 %
			
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	96,3 %	100 %
			
Batteri	139 granskade kontrollpunkter	94,9 %	95,7 %
			
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	83,3 %	79,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Mariapark Sol Dalhem Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Dalhem Sol	Mariapark Sol
Skåne län	3 respektive 7 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Mariapark Sol och Dalhem Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/dalhem-sol

