



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Mariapark Sol jämfört med Ecotech solutions

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/ecotech-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

12,7 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

1 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,3 % för Mariapark Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Ecotech solutions

0 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Ecotech solutions



4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Mariapark Sol  Ecotech solutions


2024		0 % 1 st	0 % 4 st
2025		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ecotech solutions	Mariapark Sol
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	67 %	79,7 %
			
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	79,7 %	91,8 %
			
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Batteri	139 granskade kontrollpunkter	96,7 %	95,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Ecotech solutions	Mariapark Sol
Skåne län	3 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Mariapark Sol och Ecotech solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ecotech solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/ecotech-solutions

