



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Mariapark Sol jämfört med Freebo

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/freebo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

17,7 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

3,4 pp skillnad

Freebo ligger närmast Mariapark Sol vid installation av batterier

7,7 % icke-godkända punkter för Freebo, jämfört med 4,3 % för Mariapark Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Freebo

0 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Freebo

24

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Mariapark Sol Freebo


2023		- 0 st	0 % 10 st
2024		0 % 1 st	0 % 9 st
2025		0 % 2 st	0 % 5 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Freebo	Mariapark Sol
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	62 %	79,7 %
			
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	77,5 %	91,8 %
			
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	94,8 %	100 %
			
Batteri	139 granskade kontrollpunkter	92,3 %	95,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Freebo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/freebo

