



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Mariapark Sol jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

10,9 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

0 pp skillnad

Mariapark Sol ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Mariapark Sol, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända

Mariapark Sol

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Mariapark Sol ■ Kungälv Närenergi AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	Mariapark Sol
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	95,3 %	91,8 %
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	90,6 %	79,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

