



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariapark Sol jämfört med Mariebergs Brasvärme & Solenergi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/mariebergs-brasvarme-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
högre andel godkända besiktningar**

10 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

6,7 pp

**Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid
installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för
Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

0,9 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
lägre felfrekvens vid montering av
montagesystem**

19,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för
Mariapark Sol.

+20 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
fler besiktningar med få anmärkningar**

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört
med 0 % för Mariapark Sol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Mariapark Sol ■ Mariebergs Brasvärme & Solenergi




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariebergs Brasvärme & Solenergi	Mariapark Sol
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	93,3 %	100 %
			
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	86,6 %	91,8 %
			
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	80,6 %	79,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Mariebergs Brasvärme & Solenergi	Mariapark Sol
Skåne län	3 respektive 7 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Mariapark Sol och Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/mariebergs-brasvarme-solenergi

