



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariapark Sol jämfört med SunBro

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/sunbro



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+62,9 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

2,1 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,1 % för SunBro.

18 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

+64,9 pp

SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända

Mariapark Sol

0 %



SunBro

62,9 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

SunBro

97


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Mariapark Sol SunBro




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunBro	Mariapark Sol
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	97,9 %	100 %
Batteri	139 granskade kontrollpunkter	97,8 %	95,7 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	97,9 %	91,8 %
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	97,7 %	79,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/sunbro

