



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Mariapark Sol jämfört med Veosol Energi AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/veosol-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

3,3 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för Veosol Energi AB.

3,4 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,3 % för Mariapark Sol.

+10 pp

Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Mariapark Sols offentliga besiktningar är godkända


Mariapark Sol

0 %



Veosol Energi AB

10 %



Mariapark Sol

3

besiktningar

Veosol Energi AB

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Mariapark Sol Veosol Energi AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Veosol Energi AB	Mariapark Sol
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	88,5 %	91,8 %
			
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	97,7 %	100 %
			
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	81,5 %	79,7 %
			
Batteri	139 granskade kontrollpunkter	99,1 %	95,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariapark Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Veosol Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/maria-park-sol/data/jamfor/veosol-energi-ab

