



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämfört med Klimatprojekt i Mälardalen

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/klimatprojekt-i-malardalen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 10 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

17,8 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

1,2 pp skillnad

Mariebergs Brasvärme & Solenergi ligger närmast Klimatprojekt i Mälardalen vid installation av växelriktare

5,6 % icke-godkända punkter för Mariebergs Brasvärme & Solenergi, jämfört med 4,4 % för Klimatprojekt i Mälardalen.

+13,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 20 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Mariebergs Brasvärme & Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10 %



Klimatprojekt i Mälardalen

33,3 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10

besiktningar


Klimatprojekt i Mälardalen

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Mariebergs Brasvärme & Solenergi ■ Klimatprojekt i Mälardalen


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Klimatprojekt i Mariebergs Brasvärme & Mälardalen	Solenergi
Växelriktare	428 granskade kontrollpunkter	95,6 %	94,4 %
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	100 %	93,3 %
Solpaneler	202 granskade kontrollpunkter	94,1 %	86,6 %
Montagesystem	279 granskade kontrollpunkter	98,4 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariebergs Brasvärme & Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Klimatprojekt i Mälardalen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/klimatprojekt-i-malardalen

