



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämfört med Skandica Solar

2021–2025

---

## 10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/skandica-solar](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/skandica-solar)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +9,6 pp

**Skandica Solar har högre andel godkända besiktningar**

19,6 % godkända, jämfört med 10 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

### 5,5 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Skandica Solar.

### 8,5 pp

**Skandica Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

### +16,7 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar**

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,3 % för Skandica Solar.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**10 %**

av Mariebergs Brasvärme & Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10 %



Skandica Solar

19,6 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

**10**

besiktningar

Skandica Solar

**153**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Mariebergs Braskvärmes & Solenergi ■ Skandica Solar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Skandica Solar | Mariebergs Brasvärme & Solenergi |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Växelriktare</b>  | 428 granskade kontrollpunkter | 88,9 %         | <b>94,4 %</b>                    |
| <b>Tillbehör</b>     | 120 granskade kontrollpunkter | 91,8 %         | <b>93,3 %</b>                    |
| <b>Solpaneler</b>    | 202 granskade kontrollpunkter | 92,5 %         | <b>86,6 %</b>                    |
| <b>Montagesystem</b> | 279 granskade kontrollpunkter | 89,1 %         | <b>80,6 %</b>                    |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län       | Skandica Solar Mariebergs Brasvärme & Solenergi |     |     |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Skåne län | 7 respektive 11 besiktningar                    | 0 % | 0 % |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Mariebergs Brasvärme & Solenergi och Skandica Solar.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariebergs Brasvärme & Solenergi är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Skandica Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/skandica-solar](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/skandica-solar)

