



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämfört med Vancos

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/vancos



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
högre andel godkända besiktningar**

10 % godkända, jämfört med 0 % för Vancos.

10,8 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
lägre felfrekvens vid installation av
växelriktare**

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,4 % för
Vancos.

0,6 pp skillnad

**Vancos ligger närmast Mariebergs
Brasvärme & Solenergi vid montering av
montagesystem**

20 % icke-godkända punkter för Vancos, jämfört med 19,4
% för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

+20 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
fler besiktningar med få anmärkningar**

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört
med 0 % för Vancos.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Mariebergs Brasvärme & Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10 %



Vancos

0 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10

besiktningar

Vancos

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Mariebergs Braskvärmes & Solenergi
 ■ Vancos


2021		- 0 st	0 % 1 st
2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 4 st	0 % 2 st
2024		33,3 % 3 st	- 0 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vancos	Mariebergs	Brasvärme & Solenergi
Växelriktare	428 granskade kontrollpunkter	83,6 %	94,4 %	
Montagesystem	279 granskade kontrollpunkter	80 %	80,6 %	
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	100 %	93,3 %	
Solpaneler	202 granskade kontrollpunkter	100 %	86,6 %	

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Vancos Mariebergs Brasvärme & Solenergi		
Skåne län	7 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Mariebergs Brasvärme & Solenergi och Vancos.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariebergs Brasvärme & Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vancos jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/vancos

