



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# MIKRAB Miljö Kraft jämfört med Sesol

2021–2025

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mikrab-miljo-kraft/data/jamfor/sesol](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mikrab-miljo-kraft/data/jamfor/sesol)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +66,8 pp

**MIKRAB Miljö Kraft har högre andel godkända besiktningar**

75 % godkända, jämfört med 8,2 % för Sesol.

### 16,8 pp

**MIKRAB Miljö Kraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

1 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

### 3,9 pp skillnad

**Sesol ligger närmast MIKRAB Miljö Kraft vid installation av batterier**

3,9 % icke-godkända punkter för Sesol, jämfört med 0 % för MIKRAB Miljö Kraft.

### +93,9 pp

**MIKRAB Miljö Kraft har fler besiktningar med få anmärkningar**

100 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Sesol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 75 %

av MIKRAB Miljö Krafts offentliga besiktningar är godkända


MIKRAB Miljö Kraft

75 %



Sesol

8,2 %



MIKRAB Miljö Kraft

**4**

besiktningar

Sesol

**429**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

MIKRAB Miljö Kraft    Sesol



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp  |                               | Sesol  | MIKRAB Miljö Kraft |
|---------------|-------------------------------|--------|--------------------|
| Montagesystem | 104 granskade kontrollpunkter | 82,2 % | 99 %               |
| Solpaneler    | 72 granskade kontrollpunkter  | 88,7 % | 100 %              |
| Växelriktare  | 141 granskade kontrollpunkter | 92,9 % | 100 %              |
| Batteri       | 54 granskade kontrollpunkter  | 96,1 % | 100 %              |
| Tillbehör     | 32 granskade kontrollpunkter  | 96,1 % | 100 %              |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


MIKRAB Miljö Kraft Sesol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                                                                               |                              | Sesol  | MIKRAB Miljö Kraft |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|
| Kalmar län                                                                        | 4 respektive 28 besiktningar | 14,3 % | 75 %               |
|  |                              |        |                    |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både MIKRAB Miljö Kraft och Sesol.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där MIKRAB Miljö Kraft är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Sesol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/mikrab-miljo-kraft/data/jamfor/sesol](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/mikrab-miljo-kraft/data/jamfor/sesol)

