



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Moveco jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

42 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,2 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 23,8 % för Moveco.

2,3 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

4,4 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

2,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,2 % för Moveco.

+19 pp


Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Moveco.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,8 %

av Movecos offentliga besiktningar är godkända




Moveco
42
besiktningar

Assemblin Solar AB
15
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Moveco  Assemblin Solar AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Moveco
Batteri	1 355 granskade kontrollpunkter	93,9 %	96,2 %
Montagesystem	882 granskade kontrollpunkter	91,1 %	90,6 %
Tillbehör	575 granskade kontrollpunkter	97,5 %	95,8 %
Solpaneler	726 granskade kontrollpunkter	98,4 %	95,9 %
Växelriktare	541 granskade kontrollpunkter	97,2 %	92,8 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Moveco är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/assemblin-solar-ab

