



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Moveco jämfört med Delidel

2021–2025

42 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,3 pp

Moveco har högre andel godkända besiktningar

23,8 % godkända, jämfört med 12,5 % för Delidel.

7,2 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Delidel.

0,6 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för Moveco.

+3,2 pp


Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Moveco.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,8 %

av Movecos offentliga besiktningar är godkända



Moveco
42
besiktningar


Delidel
40
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Moveco Delidel




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidel	Moveco
Solpaneler	726 granskade kontrollpunkter	88,7 %	95,9 %
Batteri	1 355 granskade kontrollpunkter	91,2 %	96,2 %
Montagesystem	882 granskade kontrollpunkter	87 %	90,6 %
Växeriktare	541 granskade kontrollpunkter	90,9 %	92,8 %
Tillbehör	575 granskade kontrollpunkter	96,4 %	95,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Moveco är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/delidel

