



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Moveco jämfört med Kopernicus

2021–2025

42 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/kopernicus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+7,5 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 23,8 % för Moveco.

5,2 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för Kopernicus.

1,1 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,2 % för Moveco.

+17 pp


Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Moveco.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,8 %


av Movecos offentliga besiktningar är godkända



Moveco
42
besiktningar

Kopernicus
16
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kopernicus	Moveco
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	66,7 %	80 %
Solpaneler	726 granskade kontrollpunkter	90,7 %	95,9 %
Montagesystem	882 granskade kontrollpunkter	87,5 %	90,6 %
Tillbehör	575 granskade kontrollpunkter	95,9 %	95,8 %
Växelriktare	541 granskade kontrollpunkter	93,9 %	92,8 %
Batteri	1 355 granskade kontrollpunkter	97,3 %	96,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Moveco är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kopernicus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/kopernicus

