



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Moveco jämfört med Sol i Väst

2021–2025

42 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,8 pp

Moveco har högre andel godkända besiktningar

23,8 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

24,3 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

0,7 pp skillnad

Sol i Väst ligger närmast Moveco vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 4,2 % för Moveco.

+14,3 pp

Moveco har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol i Väst.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,8 %

av Movecos offentliga besiktningar är godkända


Moveco

23,8 %



Sol i Väst

0 %



Moveco

42

besiktningar


Sol i Väst

36

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Moveco  Sol i Väst

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Moveco
Solpaneler	726 granskade kontrollpunkter	71,6 %	95,9 %
Montagesystem	882 granskade kontrollpunkter	78,2 %	90,6 %
Batteri	1 355 granskade kontrollpunkter	90,7 %	96,2 %
Växelriktare	541 granskade kontrollpunkter	91,2 %	92,8 %
Tillbehör	575 granskade kontrollpunkter	95,1 %	95,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Moveco är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/sol-i-vast

