



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

My Energy Partner AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/my-energy-partner-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

2023

My Energy Partner AB nådde sin högsta andel godkända besiktningar 2023

0 % godkända bland 3 besiktningar.

4 besiktningar

My Energy Partner AB har 4 offentliga besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 4 offentliga installationer och jämförelseunderlaget på 5280.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av My Energy Partner ABs offentliga besiktningar är godkända


My Energy Partner AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



My Energy Partner AB

4

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ My Energy Partner AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	My Energy Partner AB
Växelriktare	150 granskade kontrollpunkter	92,1 %	91,3 %
Montagesystem	94 granskade kontrollpunkter	85,3 %	84 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,3 %
Tillbehör	54 granskade kontrollpunkter	95,9 %	90,7 %
Optimerare	9 granskade kontrollpunkter	87,3 %	77,8 %
Solpaneler	55 granskade kontrollpunkter	89 %	74,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där My Energy Partner AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/my-energy-partner-ab/data

