



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

My Energy Partner AB jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/my-energy-partner-ab/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.

20,8 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,5 % för My Energy Partner AB.

6,6 pp skillnad

My Energy Partner AB ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid montering av montagesystem

16 % icke-godkända punkter för My Energy Partner AB, jämfört med 9,4 % för Kungälv Närenergi AB.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av My Energy Partner ABs offentliga besiktningar är godkända

My Energy Partner AB

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



My Energy Partner AB

4

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

My Energy Partner AB Kungälv Närenergi AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	My Energy Partner AB
Montagesystem	94 granskade kontrollpunkter	90,6 %	84 %
Växeriktare	150 granskade kontrollpunkter	99,4 %	91,3 %
Tillbehör	54 granskade kontrollpunkter	100 %	90,7 %
Solpaneler	55 granskade kontrollpunkter	95,3 %	74,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

My Energy Partner AB Kungälv Närenergi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där My Energy Partner AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/my-energy-partner-ab/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

