



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Neolar jämfört med Delidel

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/neolar/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,5 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 0 % för Neolar.

2,6 pp

Neolar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,1 % för Delidel.

12 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Neolar.

+17,5 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Neolar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Neolars offentliga besiktningar är godkända


Neolar

0 %



Delidel

12,5 %



Neolar

3

besiktningar

Delidel

40


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Neolar Delidel




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidelt	Neolar
Tillbehör	1 granskade kontrollpunkter	96,4 %	100 %
			
Växeriktare	107 granskade kontrollpunkter	90,9 %	93,5 %
			
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	88,7 %	84,4 %
			
Montagesystem	56 granskade kontrollpunkter	87 %	75 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Neolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/neolar/data/jamfor/delidel

