



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordpolen Energi jämfört med Clean Sun Sverige AB

2021–2025

74 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/clean-sun-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

Nordpolen Energi har högre andel godkända besiktningar

2,7 % godkända, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.

10,1 pp

Clean Sun Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,6 % för Nordpolen Energi.

1,6 pp skillnad

Nordpolen Energi ligger närmast Clean Sun Sverige AB vid installation av tillbehör

6,6 % icke-godkända punkter för Nordpolen Energi, jämfört med 5 % för Clean Sun Sverige AB.

+2,7 pp

Nordpolen Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

2,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2,7 %

av Nordpolen Energis offentliga besiktningar är godkända


Nordpolen Energi

2,7 %



Clean Sun Sverige AB

0 %



Nordpolen Energi

74

besiktningar


Clean Sun Sverige AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nordpolen Energi ■ Clean Sun Sverige AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Clean Sun Sverige AB	Nordpolen Energi
Tillbehör	394 granskade kontrollpunkter	95 %	93,4 %
Solpaneler	983 granskade kontrollpunkter	85,4 %	77,2 %
Växelriktare	2 582 granskade kontrollpunkter	92,3 %	83,1 %
Montagesystem	1 744 granskade kontrollpunkter	87,5 %	77,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Nordpolen Energi ■ Clean Sun Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordpolen Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Clean Sun Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/clean-sun-sverige-ab

