



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordpolen Energi jämfört med Energy Effective Solutions

2021–2025

74 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/energy-effective-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,9 pp

Energy Effective Solutions har högre andel godkända besiktningar

3,6 % godkända, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

9 pp

Nordpolen Energi har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

20,4 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,7 % för Nordpolen Energi.

+2,8 pp

Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2,7 %

av Nordpolen Energis offentliga besiktningar är godkända


Nordpolen Energi

2,7 %



Energy Effective Solutions

3,6 %



Nordpolen Energi

74

besiktningar


Energy Effective Solutions

55

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Nordpolen Energi ■ Energy Effective Solutions


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energy Effective Solutions	Nordpolen Energi
Batteri	94 granskade kontrollpunkter	86,7 %	95,7 %
Tillbehör	394 granskade kontrollpunkter	96,6 %	93,4 %
Montagesystem	1 744 granskade kontrollpunkter	83,9 %	77,4 %
Solpaneler	983 granskade kontrollpunkter	87,3 %	77,2 %
Växeriktare	2 582 granskade kontrollpunkter	93,9 %	83,1 %
Optimerare	60 granskade kontrollpunkter	93,7 %	73,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordpolen Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energy Effective Solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/energy-effective-solutions

