



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordpolen Energi jämfört med Idola Solkraft

2021–2025

74 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/idola-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

Nordpolen Energi har högre andel godkända besiktningar

2,7 % godkända, jämfört med 0 % för Idola Solkraft.

9,3 pp

Nordpolen Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

22,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 31,9 % för Idola Solkraft.

7 pp

Idola Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,8 % för Nordpolen Energi.

+2,7 pp

Nordpolen Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

2,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Idola Solkraft.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2,7 %

av Nordpolen Energis offentliga besiktningar är godkända


Nordpolen Energi

2,7 %



Idola Solkraft

0 %



Nordpolen Energi

74

besiktningar

Idola Solkraft

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nordpolen Energi ■ Idola Solkraft



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Idola Solkraft	Nordpolen Energi
Montagesystem	1 744 granskade kontrollpunkter	68,1 %	77,4 %
Tillbehör	394 granskade kontrollpunkter	95,7 %	93,4 %
Växelriktare	2 582 granskade kontrollpunkter	90 %	83,1 %
Solpaneler	983 granskade kontrollpunkter	84,2 %	77,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Nordpolen Energi ■ Idola Solkraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordpolen Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Idola Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/idola-solkraft

