



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Nordpolen Energi jämfört med Skandica Solar

2021–2025

---

## 74 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/skandica-solar](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/skandica-solar)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +16,9 pp

**Skandica Solar har högre andel godkända besiktningar**

19,6 % godkända, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

### 5,2 pp

**Nordpolen Energi har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för Skandica Solar.

### 15,3 pp

**Skandica Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

7,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,8 % för Nordpolen Energi.

### +0,6 pp

**Skandica Solar har fler besiktningar med få anmärkningar**

3,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**2,7 %**

av Nordpolen Energis offentliga besiktningar är godkända


Nordpolen Energi

2,7 %



Skandica Solar

19,6 %



Nordpolen Energi

**74**

besiktningar

Skandica Solar

**153**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nordpolen Energi ■ Skandica Solar



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Skandica Solar | Nordpolen Energi |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Batteri</b>       | 94 granskade kontrollpunkter    | 90,5 %         | <b>95,7 %</b>    |
| <b>Tillbehör</b>     | 394 granskade kontrollpunkter   | 91,8 %         | <b>93,4 %</b>    |
| <b>Växelriktare</b>  | 2 582 granskade kontrollpunkter | 88,9 %         | <b>83,1 %</b>    |
| <b>Montagesystem</b> | 1 744 granskade kontrollpunkter | 89,1 %         | <b>77,4 %</b>    |
| <b>Solpaneler</b>    | 983 granskade kontrollpunkter   | 92,5 %         | <b>77,2 %</b>    |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Nordpolen Energi Skandica Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                                                                               |                                | Skandica Solar | Nordpolen Energi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Västra Götalands län                                                              | 33 respektive 141 besiktningar | 21,3 %         | 3 %              |
|  |                                |                |                  |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Nordpolen Energi och Skandica Solar.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordpolen Energi är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Skandica Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/skandica-solar](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordpolen-energi/data/jamfor/skandica-solar)

