



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Nya Energihem Norden AB jämfört med Everöds Elbyrå

2021–2025

---

## 8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nya-energihem-norden-ab/data/jamfor/everods-elbyra](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nya-energihem-norden-ab/data/jamfor/everods-elbyra)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +20 pp

**Everöds Elbyrå har högre andel godkända besiktningar**

20 % godkända, jämfört med 0 % för Nya Energihem Norden AB.

### 5,5 pp

**Everöds Elbyrå har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Nya Energihem Norden AB.

### 0,6 pp skillnad

**Nya Energihem Norden AB ligger närmast Everöds Elbyrå vid montering av montagesystem**

18,2 % icke-godkända punkter för Nya Energihem Norden AB, jämfört med 17,6 % för Everöds Elbyrå.

### +20 pp

**Everöds Elbyrå har fler besiktningar med få anmärkningar**

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Nya Energihem Norden AB.


## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av Nya Energihem Norden ABs offentliga besiktningar är godkända


Nya Energihem Norden AB

0 %



Everöds Elbyrå

20 %



Nya Energihem Norden AB

8

besiktningar

Everöds Elbyrå

5

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nya Energihem Norden AB ■ Everöds Elbyrå


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Everöds Elbyrå | Nya Energihem Norden<br>AB |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Montagesystem</b> | 176 granskade kontrollpunkter | 82,4 %         | <b>81,8 %</b>              |
| <b>Tillbehör</b>     | 58 granskade kontrollpunkter  | 97,2 %         | <b>94,8 %</b>              |
| <b>Solpaneler</b>    | 133 granskade kontrollpunkter | 84,5 %         | <b>82 %</b>                |
| <b>Växelskiftare</b> | 303 granskade kontrollpunkter | 92,6 %         | <b>87,1 %</b>              |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Nya Energihem Norden AB ■ Everöds Elbyrå



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nya Energihem Norden AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Everöds Elbyrå jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/nya-energihem-norden-ab/data/jamfor/everods-elbyra](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/nya-energihem-norden-ab/data/jamfor/everods-elbyra)

