



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Östgöta Solel jämfört med genomsnittet

2021–2025

2 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ostgota-solel/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

4,1 pp färre fel

Östgöta Solel presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
tillbehör

0 % icke-godkända punkter mot 4,1 % för genomsnittet.

2 besiktningar

Östgöta Solel har 2 offentliga
besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 2 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Östgöta Solels offentliga besiktningar är godkända


Östgöta Sölel

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Östgöta Sölel

2

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Östgöta Solel  Genomsnittet

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Östgöta SolEl
Tillbehör	14 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Växeriktare	36 granskade kontrollpunkter	92,1 %	91,7 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	87,3 %	86,7 %
Solpaneler	41 granskade kontrollpunkter	89 %	80,5 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	85,3 %	76,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Östgöta Solen Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Östgöta Solel är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ostgota-solel/data

